

通告

notice

檔案編號：TL-Notice-2019(437)

敬啟者：

有關迴旋處地底喉管爆裂事宜

茲通知各業戶，本處於 2019 年 9 月 27 日發現，有水由迴旋處附近地面湧出，經本處初步檢查，懷疑該處地底食水喉管爆裂所引致。本處現正安排合資格的承辦商進行地底檢測，待確認滲漏位置後將盡快安排維修工程。

業戶如途經上述路段時，敬請留意地面濕滑，以免發生意外。不便之處，敬請見諒。

如各業戶對上述事宜有任何查詢，歡迎致電 2679 8900 與管理處職員聯絡。

此致
翠麗花園各業戶



翠麗花園管理處 謹啟
2019 年 9 月 28 日



savills
Guardian
佳定集團